



Gotowa do użycia masa szpachlowa CE 78 PERFECT'JOINT

Przeznaczona do łączenia płyt
gipsowo-kartonowych

- super gładka
- doskonała jakość wykończenia
- łatwa do szlifowania
- nakładanie ręczne lub maszynowe
- produkt można nakładać
maszynowo: bazooka, airless

OPIS PRODUKTU

CE 78 PERFECT'JOINT jest gotową do użycia masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędziach skośnych z użyciem taśmy.

SKŁAD

Żywica, woda, węglan wapnia, środek zagęszczający i inne.
Masa jest koloru białego.

POKRYCIA

- grunt do płyt g-k
- gładź gipsowa

CHARAKTERYSTYKA

- przyczepność taśmy: > 1000g
- pękanie, powstawanie rys: brak
rys aż do 5 mm grubości
- gęstość: 1,7
- reakcja na ogień: A2s1d0

SPOSÓB PAKOWANIA

Wiadra 25 kg na ofoliowanej
palecie

ZUŻYCIE

ok. 500g/m² płyty g-k

CZAS SCHNIĘCIA

Kolejną warstwę nakładać po
upływie od 24 do 48 godzin od
położenia pierwszej warstwy, w
zależności od warunków
otoczenia.

ZALECANE PODŁOŻA

Wszystkie rodzaje płyt gipsowo-kartonowych z
lub bez materiału izolacyjnego (wełny szklanej,
wełny mineralnej, styropianu) o krawędziach
skośnych.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Temperatura nakładania i schnięcia 5-30°C. Nie należy nakładać na wilgotne lub
zamarznięte podłoża.

Przed przystąpieniem do łączenia płyt g-k, wyrównać nierówności oraz uzupełnić
ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.). Podłoże powinno być stabilne, czyste i
wolne od pyłu.

Nakładanie ręczne za pomocą szpachli 10 do 15 cm, umieszczamy taśmę w
łączeniu, nakładamy warstwę końcową, następnie pozostawiamy do wyschnięcia,
po czym wykańczamy w celu zamaskowania taśmy. Maskujemy również widoczne
łby wkrętów.

W przypadku kątów wypukłych pionowych, należy zastosować taśmę z wkładką
metalową.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji.

